



## Usterka w elektrociepłowni

2017-01-06

**5 stycznia w krakowskiej elektrociepłowni doszło do usterki technicznej. Niewielkiemu rozszczelnieniu uległa kłapa na kanale spalin, przez co część gazów nie trafiła do instalacji odsiarczania spalin.**

Została ona wyemitowana przez komin rozruchowy o wysokości 260 metrów. Ponieważ spaliny były już wcześniej oczyszczone w elektrofiltrach, nie doszło do przekroczenia norm emisji pyłów.

Wezwanej ekipie serwisowej udało się już w znacznym stopniu usunąć usterkę. Kontynuowane są prace w celu całkowitego usunięcia nieszczelności.

Zdarzenie spowodowało nieco większą emisję tlenków siarki. Nie wystąpiło zagrożenie ograniczenia dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców. O zaistniałej sytuacji został bezzwłocznie poinformowany WIOŚ.