



**Magiczny
Kraków**

Awaria w kombinacie: wybiecie ssawy gazu koksowniczego

2016-06-12

W czwartek (9 czerwca), do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęła informacja z ArcelorMittal Poland S. A. Oddział w Krakowie, że w godzinach od 6:25 do 6:55 nastąpiło wybiecie ssawy gazu koksowniczego w koksowni, co skutkowało wyprowadzeniem widocznej emisji gazowej do powietrza. Trwa kontrola WIOŚ.

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie niezwłocznie podjęli czynności kontrolne. Kontrole będą kontynuowane również w przyszłym tygodniu.

Ze wstępnych informacji wiadomo, że stacje monitoringowe nie odnotowały powyższego zanieczyszczenia. Ocena rodzaju i ilości zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza zostanie określona i podana w protokole WIOŚ.

ArcelorMittal Poland S.A informuje, że wszystkie czynności są zgodne z instrukcjami technologicznymi oraz opisane są w pozwoleniu zintegrowanym, a prawdopodobną przyczyną zatrzymania ssawy była awaria elektryczna.