



**Magiczny
Kraków**

Awaria w krakowskiej elektrociepłowni

2017-01-20

W piątek, 20 stycznia, około godz. 16:00 w krakowskiej elektrociepłowni doszło do usterki technicznej w instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS).

W jej wyniku przez około godzinę spaliny emitowane były kominem rozruchowym o wysokości 260 metrów zamiast niskim kominem instalacji IMOS. Były one jednak wcześniej oczyszczone w elektrofiltrach, więc normy emisyjne dla pyłów nie zostały przekroczone. Nie było również i nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw ciepła dla miasta.