



**Magiczny
Kraków**

Wody Wilgi pod kontrolą

2021-09-02

Kolejna fala silnych opadów spowodowała, że wezbrała rzeka Wilga, jednak dzięki wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń przy wałach tej rzeki udało się uniknąć wystąpienia wody z brzegów.

W obliczu spodziewanego wzrostu poziomu wody w Wildze podjęto decyzję o ustawieniu dodatkowych barier betonowych na wale rzeki. Bariery zostały ułożone w miejscu budowy syfonów, czyli tam, gdzie podczas poprzednich ulew doszło do przelania się wód rzeki na plac budowy Trasy Łagiewnickiej.

Poziom rzeki jest monitorowany, w razie gdyby konieczne były dodatkowe działania. Póki co wszystko jednak wskazuje na to, że bariery stanowią skuteczne rozwiązanie przeciwpowodziowe.