



## **Zdarzenie na stadionie miejskim im. Reymana - komunikat ZIS**

2024-08-16

**Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie poinformował o prowadzonych działaniach wyjaśniających okoliczności zdarzenia, do którego doszło podczas meczu 15 sierpnia, na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.**

Wczoraj, 15 sierpnia podczas meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Wisła Kraków – Spartak Trnawa na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana z balustrady tarasu pawilonu medialnego spadła szyba, raniąc osobę obsługującą wydarzenie sportowe. ZIS zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie do wykonawcy prac budowlanych i firmy odpowiedzialnej za przeglądy budowlane pawilonu medialnego. Policja prowadzi czynności zmierzające do zabezpieczenia materiału dowodowego.

Stadion Miejski im. Henryka Reymana posiada aktualne przeglądy budowlane. Zgodnie z prawem budowlanym, kontrole techniczne ww. stadionu (jako obiektu o łącznej powierzchni dachu powyżej 2000 m kw., składającego się z czterech trybun i pawilonu medialnego) odbywają się według następującego harmonogramu:

- przeglądy budowlane trybun – dwa razy do roku: 31 maja oraz 30 listopada
- przegląd budowlany pawilonu medialnego – raz w roku: 30 listopada.

Stadion był również kontrolowany 14 czerwca przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zwrócił się do wykonawcy ostatnich przeglądów – firmy Klinika Budowlana – o zajęcie stanowiska w zakresie zdarzenia. Zarządca stadionu poprosił również generalnego wykonawcę modernizacji stadionu na potrzeby III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – firmę Eiffage – o ustosunkowanie się do ww. zdarzenia.

Organizatorem imprezy masowej był klub TS Wisła Kraków SA, któremu aktualnie przekazany jest stadion w ramach umowy dzierżawy na mecz III rundy eliminacji Ligi Konferencji Wisła Kraków – Spartak Trnawa oraz mecz Betclit 1. Ligi Wisła Kraków – Arka Gdynia (zaplanowany na poniedziałek, 19 sierpnia). W związku z powyższym, ZIS zwrócił się również do klubu o ustosunkowanie się do zdarzenia oraz przekazanie materiałów z monitoringu. Obecnie taras pawilonu medialnego jest zabezpieczony i wyłączony z użytkowania.