



**Magiczny
Kraków**

Basen sportowy Korony będzie tymczasowo wyłączony z użytkowania

2024-08-12

Podczas letniej przerwy technicznej przeprowadzono ekspertyzę konstrukcyjną basenu sportowego KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9-15. Wykazała ona zużycie konstrukcji i materiałów uniemożliwiające bezpieczne korzystanie z obiektu. W związku z powyższym, od września pływalnia sportowa pozostanie wyłączona z użytkowania.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, będąc w stałym kontakcie z KS Korona 1919, obecnie poszukuje zastępczych basenów miejskich, w których będą mogli trenować zawodnicy z klubu. Z basenu KS Korona korzystali również uczniowie podgórskich szkół i mieszkańcy, dlatego też będą prowadzone rozmowy z operatorami innych krakowskich pływalni, by zminimalizować utrudnienia związane z całą sytuacją.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie planuje w tym roku wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej i wykonawczej niecki basenowej oraz powiązanych elementów konstrukcyjnych. Prace związane z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego powinny zakończyć się w przyszłym roku i wtedy planowane jest wyłonienie wykonawcy modernizacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych, tak aby można było przywrócić funkcjonowanie pływalni tak szybko, jak to możliwe.