



**Magiczny
Kraków**

Zakończono prace serwisowe przy smoku wawelskim

2025-07-17

Zakończono prace serwisowe przy rzeźbie smoka wawelskiego znajdującej się przy bulwarach pod Wawelem. Instalacja odpowiedzialna za efekt ognia została naprawiona i smok znów ziele ogniem.

W związku z zakończeniem prac technicznych instalacja ognia w rzeźbie smoka wawelskiego została ponownie uruchomiona. Jak informowały wcześniej służby techniczne, części palnika odpowiedzialne za efekt zionięcia ogniem uległy zużyciu oraz uszkodzeniom, głównie wskutek intensywnych opadów deszczu i trudnych warunków atmosferycznych.

Zakres prac objął wymianę zużytych komponentów oraz sprowadzenie specjalistycznych części, niezbędnych do prawidłowego działania instalacji. Obecnie rzeźba znów funkcjonuje z pełnym efektem ognia.