



## **Ul. Grzegórzecka - służby zakończyły działania**

2026-03-17

**Zakończyły się działania służb na miejscu po zawaleniu się dachu pustostanu przy ul. Grzegórzeckiej. Dziewięć osób ewakuowanych wcześniej z sąsiedniej kamienicy wróciło do swoich mieszkań. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakończył czynności w terenie i wydał decyzję dotyczącą natychmiastowej rozbiórki niezwiązanych elementów attyki.**

Najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sąsiedniego budynku po zawaleniu się dachu pustostanu przy ul. Grzegórzeckiej. Na miejscu działania prowadziły służby ratunkowe, a miasto na bieżąco monitorowało sytuację i pozostawało w kontakcie z odpowiednimi instytucjami.

Po zakończeniu akcji przez Państwową Straż Pożarną dziewięć osób, które wcześniej opuściły mieszkania w sąsiedniej kamienicy zgodnie z zaleceniem ewakuacji, mogło wrócić do swoich domów.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie wydał decyzję dotyczącą natychmiastowej rozbiórki niezwiązanych elementów attyki. Dalsze decyzje będą podejmowane po wykonaniu tych czynności.

Miasto pozostaje w gotowości do udzielenia niezbędnego wsparcia mieszkańcom, jeśli zajdzie taka potrzeba.